

Figure 4 : Niveaux de dioxyde de soufre mesurés à Stockholm, Suède, et vitesse de corrosion du zinc dans cette même ville. Les concentrations en SO₂ indiquées correspondent à des valeurs moyennes pour la période hivernale. Knotkova et Porter, 1994.

